

Антистатический браслет СТ-511F



Описание

Электростатический разряд на сегодняшний день является основной причиной отказов электронных изделий. Для повреждения электронных компонентов достаточно разряда всего в несколько сот вольт. Поэтому работа с компонентами, платами и приборами без антистатического браслета представляет потенциальную опасность для электронной схемы. Для того чтобы исключить данную угрозу необходимо использовать при работе антистатический браслет, например такой как браслет СТ-511F. Данная модель состоит из ремешка и гарнитуры заземления, которая в свою очередь представляет собой контактный провод закрепленный одним концом к петле браслета через надежное соединение, а другой конец провода присоединяется уже непосредственно к заземляющему проводнику через зажим крокодил. Длина спирального кабеля составляет 1,5м. Для удобства работы предусмотрена регулировка длины ремешка позволяя ему плотно ложиться на запястье. В браслет встроен резистор 1МОм, который расположен в контактной застежке. Резистор служит для обеспечения безопасности. Не забывайте периодически проверять эффективность браслета и подключать браслет к заземленному проводнику, так как простое ношение этого аксессуара теряет смысл для антистатической безопасности.

Характеристики

- Антистатический текстильный браслет
- Не вызывает аллергии с электропроводящим волокном и пластиковым замком
- Индивидуальная регулировка размера
- Браслет можно мыть при температуре 30°C
- Удлинитель заземления: спиральный кабель, длина 1.5м
- Безопасность - встроенный резистор 1МОм